

**detecta caídas, aumentos
o variaciones de aire comprimido**

PAC50



Medición de fugas, **hecho fácil...**



Observa la presión y estado y puntos de conmutación



Dos salidas conmutadas independientes, salida analógica opcional



Campos de medición de la presión relativa (vacío y sobrepresión)



Integración con IO-Link



El **PAC50 de SICK** es un sensor de presión electrónico diseñado para mejorar la **monitorización y control del aire comprimido** en aplicaciones industriales.

Su **pantalla bicolor de alta visibilidad** permite identificar rápidamente si la presión está dentro del rango establecido, mientras que sus tres teclas y menú intuitivo facilitan la configuración y operación.

El equipo integra hasta **2 salidas digitales conmutadas, una salida analógica opcional y IO-Link**, permitiendo adaptar las señales y transferir automáticamente los parámetros durante cambios de formato o sustitución del sensor. Esto ayuda a reducir tiempos de configuración y paradas de producción.

Además, gracias a su protección **IP65 e IP67**, el PAC50 ofrece un funcionamiento confiable incluso en entornos industriales exigentes.



Solución
cómoda y económica
para la medición de fugas.
